


#### **Anteproyecto Rampa**



DOMICILIO: Calle 5 de Mayo entre calles Centenario y Mariano Arista




Levantamiento estado actual



#### **Anteproyecto Rampa**



DOMICILIO: Calle 5 de Mayo entre calles Centenario y Mariano Arista




Propuesta reductor de velocidad Y rampa peatonal.



#### **Anteproyecto Rampa**



DOMICILIO: Calle 5 de Mayo entre calles Centenario y Mariano Arista







## **Proyecto:**

# **Parque Canino**








Croquis de Localización del Jardín de la Paz, Colonia Santa Bárbara





















































































#### Instituto de planeación para el Municipio de Colima



#### **FORMATO SEGUIMIENTO - RESPUESTA PETICIONES** COMITES PRESIDENTES DE COLONIA

1. DATOS GENERALES.

VILLAS SAN SEBASTIÁN

**DOMICILIO** 

**UBICACIÓN** COLONIA VILLAS SAN SEBASTIÁN, MUNICIPIO DE COLIMA C.P. 28045

(Calle, Número, Colonia, Código postal)

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN / SOLICITUD CONTACTO: Maria Cristina Ayala Gaytán cel 312 309 8003. SOLICITAN LA REPOSICIÓN DE VARIAS TAPAS DE REJILLA METÁLICA A BASE DE SOLERA DE 1.05 X 1.55 MTS, PARA UNA ALCANTARILLA PLUVIAL EN EL CRUCE DE LAS CALLES MINOTLALCOYA Y ANDADOR CHANAL, ASI COMO TAMBIÉN LA REPOSICIÓN DE OTRA TAPA DE REJILLA METÁLICA PLUVIAL DE 0.60X 0.25 MTS EN EL CRUCE DE LOS ANDADORES LÓPEZ DE LEGASPI Y JUAN PINZÓN.

#### 3. CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.

4. VISITA AL LUGAR. MONTO PETICIÓN \$ 0.00





Imagen de Afectación ALCANTARILLA PLUVIAL SIN TAPA. FOTO ACTUAL / AGOSTO 2022.

Croquis de localización.

#### 5. PROPUESTA INTEGRAL

Petición de acciones adicionales al reporte original:

- REPORTAN INUDACIÓN DEL ANDADOR TUXPAN ENTRE ANDADOR HOPEY Y FRAY A. DE B., REQUIERE DE UN LEVANTAMIENTO TOPOGRÀFICO PARA DETERMINAR LA MEJOR SOLUCION POSIBLE.
- SOLICITAN LA COLOCACIÓN DE BOLARDOS EN LOS INGRESOS DE TODOS LOS ANDADORES PEATONALES, YA QUE LOS VECINOS CONDUCEN LOS VEHICULOS POR ANDADORES PEATONALES HASTA ALGUNAS VIVIENDAS LO QUE ADEMAS QUE ESTA PROHIBIDO, OBSTACULIZA EL TRÁNSITO DE LOS PEATONES.
- SOLICITAN TAMBIÉN QUE SE SEÑALICEN LOS CAJONES DE ESTACIONAMIENTO EN LAS ÀREAS COMUNES PARA QUE SE RESPETEN LOS ESPACIOS DISPONIBLES PARA TODOS.
- PODA DE MANTENIMIENTO DE ARBOLADO EXISTENTE EN LAS AREAS COMUNES. JARDIN PRINCIPAL Y ANDADORES.
- REPARACIÓN DE BANQUETA EN EL ENTORNO INMEDIATO DE LA PAROTA DEL JARDIN PRINCIPAL FRENTE AL TEMPLO DE LA COLONIA, QUE REPRESENTA UN PELIGRO PARA EL PEATON DEBIDO AL ESTADO DE DETERIORO EN QUE SE ENCUENTRA.



#### Instituto de planeación para el Municipio de Colima




#### FORMATO SEGUIMIENTO - RESPUESTA PETICIONES COMITES PRESIDENTES DE COLONIA

#### 6. CROQUIS DE UBICACIÓN DE PETICIONES ADICIONALES











# Proyecto: PROPUESTA MODULO BAÑOS EN SERVICIOS PÚBLICOS





**POSIBLES UBICACIONES** 








PLANTA ARQUITECTÓNICA







FACHADA PRINCIPAL





Instituto de Planeación para el Municipio de Colima

PERSPECTIVAS













## Proyecto:

# **FORO ESTAPILLA**

Calle Pablo Silva García, Calle Carlos Salinas de Gortari, Localidad Estapilla.



#### Foro Estapilla

Instituto de Planeación para el Municipio de Colima

Calle Pablo Silva García, Calle Carlos Salinas de Gortari, Localidad Estapilla.



Estado actual. Propuesta



#### **Foro Estapilla**



Calle Pablo Silva García, Calle Carlos Salinas de Gortari, Localidad Estapilla.





## Foro Estapilla

Calle Pablo Silva García, Calle Carlos Salinas de Gortari, Localidad Estapilla.
















LOCALIZACI

19 245999









. AYUNTAMIENTO DE COLIMA dirección general de obras públicas dirección de construcción departamento de proyectos y presupuestos

REHABILITACIÓN DE JARDIN PUBLICO EN COLIMA,COLONIA JARDINES DE LA CORREGIDORA (ANDADORES PEATONALES E ILUMINACIO)

Plano de Conjunto

COMUNIDAD/ COLONIA

COL. CENTRO, COLIMA

EVISÓ: ING. HECTOR MIGUEL AMEZOLA GARCIA

NG. HECTOR MIGUEL AMEZOLA GARCIA

ARQ. J.L.M.H ARQ. L.A.C.S

ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES

DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN

autA DEL ARCHIVO: ers/ordenamientoterritorialyambiental/Downloads/JARDIN\_LINEAL ia: 14/04/2022

ARQ - 01

Indicada





# Proyecto:

# Avenida V. Carranza

Tramo desde Paseo Miguel de la Madrid – Calle Pedro Cervantes Vázquez




## Proyecto: Avenida V. Carranza

Plano de conjunto Tramo entre:



Paseo Miguel de la Madrid - Av. Emilio Brun Aillaud






## Proyecto: Avenida V. Carranza

Plano de conjunto












Plano de conjunto Tramo entre:




Calle Carlos de la Madrid Brizuela - Pedro Cervantes Vázquez



Planta de conjunto S/E




Levantamiento fotográfico CartoData tramo calle Carlos de la Madrid Brizuela - Pedro Cervantes Vázquez.







Tramo entre:
Paseo Miguel de la Madrid – Calle Pedro Cervantes
Vázquez







Elementos destacables en proyecto







Tramo entre:

Paseo Miguel de la Madrid – Calle Pedro Cervantes Vázquez

Calle Carlos de la Madrid Brizuela

Calle Pedro Cervantes Vázquez Calle Carlos de la Madrid Brizuela

Cervantes Vázquez Calle Pedro Calle Carlos de la Madrid Brizuela



Tramo entre:










Tramo entre:
















Instituto de Planeación

Tramo entre:
Paseo Miguel de la Madrid – Calle Pedro Cervantes
Vázquez





Tramo entre:











Tramo entre:
Paseo Miguel de la Madrid – Calle Pedro Cervantes
Vázquez





Tramo entre:










Tramo entre:










Instituto de Planeación para el Municipio de Colima

Tramo entre:
Paseo Miguel de la Madrid – Calle Pedro Cervantes
Vázquez





Tramo entre:









Tramo entre:












Tramo entre:
Paseo Miguel de la Madrid – Calle Pedro Cervantes
Vázquez







# Cementerio Municipal de Colima,


**Colonia Las Víboras** 

Acciones de mejoramiento y equipamiento



# Descripción de Acciones a realizar en **Cementerio Municipal, Colonia Las Víboras**





#### Acciones en Cementerio municipal:

- Reparación de 265.80 mts de muro de la fachada y refuerzos en 32.00 pzas de columna principal por Blvrd. Camino Real.
- Construcción de nichos funerarios para restos áridos, en muro colindate sur (2 módulos de 60 unidades).
- Colocación de piso cerámico en 6 módulos de baños (59.40 m2) y cambio de cerradura de proteccion (12 pzas).
- Reparación de pileta norte que se encuentra dañada. Mediante reparación de muro fracturado y recubrimiento con fibra de vidrio.
- Colocación de 409.80 mts lineales de estructura de soporte con tubular galvanizado y concertina en muro colindante norte.
- Reparación de daños por humedades y por sismo, mediante colocación de malla y enjarre en las secciónes que se requiera en muro colindante norte.
- Demolición y restitución de 45 mts de muro por calle Villa San Sebastián, Colocación de 283.75 mts de concertina de seguridad en parte superior del muro.
- Construcción muro de contención.



Intervención y propuestas





Reparación de 265.80 mts de muro de la fachada y refuerzos en 32.00 pzas de columna principal por Blvrd. Camino Real.

\$ 577,482.08





Intervención y propuestas





Construcción de nichos funerarios para restos áridos, en muro colindate sur (2 módulos de 60 unidades, de 50x50x50 cms, con capacidad para 3 urnas funerarias a la vez).

POR UNIDAD \$ 13,581.28 X 120 UNIDADES = \$ 1'629,753.60







Intervención y propuestas





Construcción muro de contención, conformación de andadores y retiro de escombro en área de desarrollo, en zona de monumentos históricos.



\$878,108.43



Instituto de Planeación para el Municipio de Colima

Equipamiento requerido



## **EXCAVADORA PEQUEÑA**

**MARCA CATERPILLAR** 

**MOD 301.5** 

PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y REMOCIÓN DE TIERRA.

PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN

2540 MM

**PESO EN ORDEN DE TRABAJO** 

1768 KG

**POTENCIA NETA** 

14.3 KW





Equipamiento requerido

ACCION	Ubicación	VOLUMEN METAS	Monto	
REPARACIÓN DE 265.80 MTS DE MURO DE LA FACHADA Y REFUERZOS EN 32.00 PZAS DE COLUMNA PRINCIPAL POR BLVRD. CAMINO REAL.	MURO DE FACHADA PRINCIPAL POR BLVRD. CAMINO REAL	265.80 MTS MURO + 32 PZAS COLUMNAS	\$ 577,482.08	
CONSTRUCCIÓN DE NICHOS FUNERARIOS PARA RESTOS ÁRIDOS, EN MURO COLINDATE SUR (2 MÓDULOS DE 60 UNIDADES)	MURO DE COLINDANCIA SUR, CERCA DEL INGRESO SECUNDARIO POR CALLE LARIOS, EN COLONIA INFONAVIT CAMINO REAL.	2 MÓDULOS DE 60 UNIDADES C/U = <b>120 PZAS</b>	POR UNIDAD <b>\$ 13,581.28</b> X 120 UNIDADES = \$ 1'629,753.60	
REHABILITACIÓN DE BAÑOS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO Y ZOCLO EN 6 MÓDULOS DE BAÑOS (59.40 M2) Y CAMBIO DE CERRADURA DE PROTECCION (12 PZAS)	MÓDULOS DE BAÑOS AL INTERIOR DE CEMENTERIO	<b>59.40 M2</b> PISO + <b>12 PZAS</b> CERRADURA	\$ 29,092.80	
<b>REPARACIÓN DE PILETA NORTE</b> QUE SE ENCUENTRA DAÑADA. MEDIANTE REPARACIÓN DE MURO FRACTURADO Y RECUBRIMIENTO CON FIBRA DE VIDRIO.	EN MURO DE COLINDANCIA NORTE	1.00 PZA	\$ 19,321.45	
COLOCACIÓN DE 409.80 MTS LINEALES DE ESTRUCTURA DE SOPORTE CON TUBULAR GALVANIZADO Y CONCERTINA EN MURO COLINDANTE NORTE.	EN MURO COLINDANTE NORTE.	409.80 MTS	\$ 288,522.74	
REPARACIÓN DE DAÑOS POR HUMEDADES Y POR SISMO EN MURO NORTE, MEDIANTE COLOCACIÓN DE MALLA Y ENJARRE EN LAS SECCIÓNES QUE SE REQUIERA.	EN MURO COLINDANTE NORTE.	40.00 MTS X 2.50 MTS (H) = <b>100.00 M2</b>	\$ 52,896.00	
<b>DEMOLICIÓN Y RESTITUCIÓN DE 45 MTS DE MURO</b> POR CALLE VILLA SAN SEBASTIÁN, <b>COLOCACIÓN DE 283.75 MTS DE CONCERTINA DE SEGURIDAD</b> EN PARTE SUPERIOR DEL MURO.	EN MURO PERIMETRAL ESTE, COLINDANTE CON CALLE VILLAS SAN SEBASTIAN	45.00 MTS DE MURO DE 2.50 ALTURA + 283.75 MTS DE CONCERTINA DE SEGURIDAD	\$ 282,008.52	
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADORES.	ZONA DE MONUMENTOS HISTORICOS EN LA PARTE POSTERIOR DEL CEMENTERIO	43.80 MTS X 3.50 X .050 MTS = <b>76.65 M3</b>	\$ 878,108.43	
ADQUISICIÓN DE EXCAVADORA PEQUEÑA MOD.301.5 PARA MANTENIMIENTO Y TRABAJOS EN EL CEMENTERIO	-	1.00 EQUIPO	\$ 893,475.00+IVA = <b>1'036,431.00</b>	

TOTAL INVERSIÓN

EN PROYECTOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL CEMENTERIO =

\$4'793,616.62



































En Cementerio municipal, Colonia las Víboras, Colima.

## Opciones Sistemas constructivos 1 y 2



Blvd. Camino Real, entre calles Laguna de Amela y calle Prof. Francisco Hernández Espinoza

#### LOCALIZACIÓN

Colonia Las Víboras, Blvd. Camino Real entre calles Laguna de Amela y calle Prof. Francisco Hernández Espinoza, en terrenos de Cementerio municipal, Colima, Col.

#### PROBLEMÁTICA

La capacidad del cementerio municipal se encuentra al límite y se requiere más espacio para la colocación de restos; debido al espacio disponible que existe en la actualidad en el cementerio solo cabe la posibilidad de resolver el problema con la construcción de nichos verticales para restos áridos y cremados.

#### DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN.


La construcción de Nichos Verticales para la colocación de restos áridos y cremados en algunas zonas que tienen potencial para desarrollar el proyecto en el cementerio y permitirán ampliar la capacidad actual. Dando oportunidad a la ciudadanía de acceder a un espacio para el descanso de los restos de sus familiares.

De acuerdo al reglamento de cementerios del Distrito federal (ya que en el reglamento municipal no se contempla la construcción de estos elementos) los nichos deberán tener dimensiones mínimas de 0.50 x 0.50 x 0.50 mts de profundidad ( la profundidad varia de acuerdo a la capacidad de urnas que se busque colocar al interior); y deberán seguir las disposiciones en materia de construcción que establezca el reglamento de construcción y autoridad sanitaria para su aprobación.

Se identificaron 4 áreas de oportunidad donde puede desarrollarse el proyecto de nichos verticales por su ubicación y disponibilidad de espacio.

#### IMPACTO SOCIAL

Se lograría un beneficio para los habitantes del municipio.



Blvd. Camino Real, entre calles Laguna de Amela y calle Prof. Francisco Hernández Espinoza

#### LOCALIZACIÓN


Zona 1 en calzada de ingreso al cementerio, sobre muro colindante perimetral sur.

#### • DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.

Los Nichos Verticales para la colocación de restos áridos y cremados se pueden colocar sobre el muro perimetral sur entre el ingreso y la puerta secundaria de servicio que queda aproximadamente a 120 mts en línea recta. Los nichos se pueden modular para manejarse por bloques.

Cada nicho tendrá una profundidad interior de 60 cms con capacidad para 4 Urnas.





Blvd. Camino Real, entre calles Laguna de Amela y calle Prof. Francisco Hernández Espinoza

#### LOCALIZACIÓN


Zona 2 sobre muro perimetral oriente.

#### • DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.

Sobre el muro perimetral oriente entre la puerta de servicio que da hacia la colonia Villas San Sebastián. Los nichos se pueden modular para manejarse por bloques. Se propone además complementar el espacio con bancas de concreto para la visita de los familiares.

Cada nicho tendrá una profundidad interior de 50 cms con capacidad para 3 Urnas.





Blvd. Camino Real, entre calles Laguna de Amela y calle Prof. Francisco Hernández Espinoza


#### LOCALIZACIÓN


Zona 3 sobre muro perimetral colindante norte.

#### • DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.

Sobre el muro perimetral colindante norte. Los nichos se pueden modular para manejarse por bloques. En esta propuesta se utilizaría muro bajo de piedra para consolidar la cimentación existente del muro vecino, y solo se propondrían 2 hileras de Nichos.

Cada nicho tendrá una profundidad interior de 40 cms con capacidad para 2 Urnas.





Blvd. Camino Real, entre calles Laguna de Amela y calle Prof. Francisco Hernández Espinoza

#### LOCALIZACIÓN

Zona 4 en la glorieta de la fuente central.

#### • DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA.

En el área de la glorieta del a fuente central se pueden colocar a manera de marcos de ingresos, por la calle sur y norte. Los nichos se pueden modular para manejarse por bloques. En esta propuesta propondrían nichos por ambas caras de los muros, permitiendo una capacidad de hasta 320 nichos con capacidad para 4 urnas.

Cada muro doble de nichos tendrá una profundidad interior de 60 cms por nicho; aprox. 1.40 mts de ancho total.





Blvd. Camino Real, entre calles Laguna de Amela y calle Prof. Francisco Hernández Espinoza

#### LOCALIZACIÓN


Zona 4 en la glorieta de la fuente central.



















PROPUESTA DE PROYECTO













#### Instituto de planeación para el Municipio de Colima



#### FORMATO SEGUIMIENTO - RESPUESTA PETICIONES COMITES PRESIDENTES DE COLONIA

1. DATOS GENERALES.

#### MURO CONTENCIÓN RIO COLIMA-PRIVADA DE LA ATREVIDA

**DOMICILIO** CALLE PRIVADA DE LA ATREVIDA, NO. 493, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE COLIMA **C.P. UBICACIÓN** 28000

(Calle, Número, Colonia, Código postal)

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN / SOLICITUD CONTACTO: SRA. JULIA RAMOS TEL 312 312 21 94
SOLICITAN ATENDER UN TRAMO DE 30 MTS LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL RÍO COLIMA ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y
PUENTE PEATONAL EN CALLE DE LAS ROSAS, SOBRE EL LINDERO ORIENTE DEL RÍO. HACE APROXIMADAMENTE 6 AÑOS QUE SE
CAYO UN TRAMO DE MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA Y SE TEME QUE CON EL TEMPORAL DE LLUVIAS SE SOCAVE MÁS LA
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE Y DAÑE LAS CONSTRUCCIONES VECINAS.

#### 3. CROQUIS DE LOCALIZACIÓN.

4. VISITA AL LUGAR. MONTO PETICIÓN \$ 746,460.00






Croquis de localización.


Imagen de Afectación Muro contención en Río - Mayo 2023

#### 5. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA












LINEA EN BAJA TENSION SUBTERRANEA



CENTRO DE CARGA



BASE DE MEDICION



REGISTRO DE BAJA TENSION 50x80x90 CM.





POSTE METALICO CON DOS REFLECTORES LED



LUMINARIA TIPO CAMPANA






REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN COLIMA, LOCALIDAD PISCILA.


## PROYECTO

Piscila, Colima		CLAVE:	)
reviső: ARQ. GABRIELA BEJAR	ano ahumada	ESCALA:	<u> </u>
PROYECTÓ: J.F.M.P.	DIBUJÓ: J.F.M.P.	•	esca


ARQ. MA. ISABEL BAYARDO TORRES





# AV. MEXICO CONTIGO manos a la obra




-Rotulo institucional de calco vinil recortado en el tablero de acrílico para basquetbol.







-Pintura de esmalte en estructura de porteria, color blanco



-Rotulo institucional (flor) en piso centro de la cancha, de 2.50 m diámetro con pintura de esmalte tipo trafico

